

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตองครักษ์
เลขที่รับ 5252
วันที่ 6 มิ.ย. 2562
เวลา 15:45 น.

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/ ๑๐๑๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้า-ออก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลขที่รับ 100.0498
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
เวลา 09.00 น.

เรียน อธิการบดี

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงแผนผังและติดตะแกรงกันนกด้านหน้าทางเข้า-ออก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์นั้น เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขึ้นประตูด้านหน้าอาคารระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้มาติดต่อหรือเข้ารับบริการสามารถเข้า-ออกประตูด้านข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฝั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์มัชฌกานต์ เฝ้าสวัสดิ์)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ)

รองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จก ๖ มิ ๖๖
 ๑ ทาน
 ๐ ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 จก
 น. ๖.๖ ๖๖

เรียน คณบดี
 ๑-ที่ไม่มีเหตุผล ทดวหิทาท
 ๖-ตททท ๑๑/๖๖๖๖๖๖/๖๖๖.
 ๒
 ๑๐ มิ.ย. ๖๒
 ๑๐๖๖๖๖ ๑๖๖

อธิการบดี
 ๑๐ มิ.ย. ๖๒

สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์

วิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เลขที่รับ 4009
วันที่ 2 พ.ค. 2562
เวลา 16:20 น.

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๗/ ๓๖๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้อง ฝ้า และติดตะแกรงกันนก จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ รายได้

ฝ่ายอาคารสถานที่
เลขที่รับ 309
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา 9.00 น.

เรียน อธิการบดี

เนื่องด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการ และงานวิจัย รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ จากการสำรวจสภาพภายในและภายนอกอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ พบได้ดังนี้

1. พื้นกระเบื้องห้องน้ำนักศึกษาหญิงชั้น ๑ มีรอยแตกร้าว
2. แผ่นฝ้าทางเข้า-ออกด้านหน้าอาคารชำรุด
3. ปัญหานกอุจจาระและเกาะยีนโครงเหล็กด้านหน้าอาคารจำนวนมาก

ด้วยสภาวะแวดล้อมดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์จึงขออนุญาตปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องน้ำ แผ่นฝ้าทางเข้า-ออก และติดตะแกรงกันนกด้านหน้าอาคาร โดยใช้งบประมาณโครงการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์ จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕) เรือง ดงบัง
 ๑. อธิการบดี
 ๒. อธิการบดี
 ๓. อธิการบดี

(อาจารย์มีชัยฉมกานต์ เมาสวัสดิ์)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖) ศิรินทร์พรพร

(ผศ.ดร.ปิณรัตน์ ถกลภักดี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๖๓๖๖

๑) มงคลพรพร
 15๕๑๑๑๑๑

- 3 พ.ค. 2562





๔)
 18 พ.ค. 2562

๓)
 ๑๗๖๓๖๖



๑๗๖๓๖๖

๒)
 ๑๗๖๓๖๖

1. พื้นกระเบื้องห้องน้ำนักศึกษาหญิงชั้น 1 มีรอยแตกร้าว



2. แผ่นฝ้าทางเข้า-ออกด้านหน้าอาคารชั่วคราว



3. ปัญหาหนองจระและเกาะยื่นโครงเหล็กด้านหน้าอาคารจำนวนมาก

